

建设项目职业病危害控制效果评价和 职业病防护设施验收工作过程报告

项目名称：峨胜采矿场 1200 万吨/年扩大开采范围技改工程

建设单位：四川峨胜水泥集团股份有限公司

联系人：黎泽林

联系电话：13990697973

日期：2020 年 11 月 9 日

填 写 说 明

一、本工作报告可以用钢笔、签字笔填写，字迹要清晰、工整；也可以用打印机打印四号字文本，但“主要负责人签字”必须由本人用钢笔、签字笔签署姓名。


二、本工作报告“项目名称”栏，填写建设项目名称。

三、本工作报告“建设单位”是指建设项目投资、管理的单位。

四、本工作报告中“职业病危害风险分类”栏根据建设项目职业病危害控制效果评价报告结论填写。

五、本工作报告设置的栏目尺寸，不能满足填写内容的需要时，可自行设置栏目尺寸，但不能改变表格外边距的尺寸；本工作报告设置的栏目中的表格数量不能满足填写内容的需要时，可自行设置续表，格式和内容要求应与本工作报告的表格一致。

建设项目地址	峨眉山市九里镇林场村和兴阳村、乐都镇新沟村				
建设项目性质	新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input checked="" type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/>				
建设单位法人	熊建华	项目负责人	罗剑		
投资情况	实际总投资 7100 万元，其中职业病防护设施投资 300 万元。				
职业病危害控制效果评价报告	编制单位	四川省科源工程技术测试中心			
	评审时间	2020 年 10 月 26 日	联系人及联系电话	黎鑫 15282217801	
职业病防护设施验收	验收时间	2020 年 10 月 26 日			
建设项目职业病危害风险分类	一般 <input type="checkbox"/> 较重 <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/>				
12 项管理措施落实情况	已落实项	12	未落实项	0	
建设项目接触职业病危害人数	212	上岗前职业健康检查人数	212	发现职业禁忌人数	8
职业病危害因素检测超标情况					
序号	岗位名称	职业病危害因素名称	检测结果	限值标准	
1	穿孔（外委）	噪声	95.2	85	
2	破碎（9#破碎机）	噪声	86.9	85	
3	破碎（10#破碎机）	噪声	87.2	85	
---	---	---	---	---	



职业病防护设施设置情况

序号	设施名称	设施型号	性能参数	数量	设置位置
1	气箱脉冲袋收尘器（新增）	PPCF96-9	53510m ³ /h	1	9#破碎平台
2	气箱脉冲袋收尘器（新增）	PPCS64-4	9792m ³ /h	1	9#破碎平台
3	气箱脉冲袋收尘器（新增）	PPCF96-9	53510m ³ /h	1	10#破碎平台
4	气箱脉冲袋收尘器（新增）	PPCS64-4	9792m ³ /h	1	10#破碎平台
---	---	---	---	---	---

建设单位承诺

我单位组织了本项目职业病危害控制效果评价报告的评审和职业病防护设施的验收，结果真实有效，符合相关法律、法规和标准的要求。并按要求对职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收信息进行了公示。

同时，我单位已按评审、验收意见整改完毕，并承诺确保职业病防护设施、职业卫生管理措施的有效性，确保本项目职业病危害防治工作符合相关法律、法规和标准的要求。

建设单位主要负责人：（签字）  （加盖公章处）

2020年11月9日



报告编制人：黎泽林 编制时间：2020年11月9日 联系电话：13990697973

（注：建设单位可按实际情况增加相关内容，另需附上控制效果评价报告评审及职业病防护设施竣工验收人员签名表影印件、职业病危害控制效果评价报告评审意见影印件、职业病防护设施竣工验收意见影印件、评审和验收意见整改情况说明影印件）